

Cennik usług serwisowych - FOX / MARZOCCHI

Seria	Tłumik	Zakres czynności pełnego serwisu	X	Cena
32	FIT CTD, FIT4, FIT Terralogic, Grip	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana oleju i uszczelkę tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	X	549
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana uszczelki komory powietrznej.	X	339
34	FIT4, Grip	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana oleju i uszczelkę tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	X	559
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana uszczelki komory powietrznej.		349
36	FIT4, FIT, Grip, Grip2	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana oleju i uszczelkę tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	X	569
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana uszczelki komory powietrznej.		359
40	FIT4, FIT, Grip, Grip2	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie widelca wraz z tłumikiem; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana oleju i uszczelkę tłumika, napełnienie olejem i odpowietrzenie tłumika z zastosowaniem pompy próżniowej, wymiana uszczelki komory powietrznej.	X	589
	O/C	Inspekcja widelca pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; rozebranie widelca; czyszczenie; wymiana oleju i uszczelkę "Dust Wiper", wymiana uszczelki komory powietrznej.		389
TALAS		Wymiana uszczelki Talas, wymiana oleju przy pomocy pompy próżniowej, napełnienie azotem.		200

Seria	Zakres czynności pełnego serwisu	X	Cena
Float DPS, CTD, RC, RL, Triad	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	459
Float Brain, SJ, DRCV, RE:aktiv, RG, Nude, Nude TR, Gemini	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana uszczelki komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	559
Float Trek Thru-Shaft	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana uszczelki komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	599
Float Trek IsoStrut	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana uszczelki komory*, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	659
Float X, DPX2, X2 DHX Air	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	549
DHX2, DHX, VAN	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	449
DYAD	Inspekcja dampera pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie dampera; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki komory powietrznej oraz uszczelki komory olejowej, wymiana oleju, napełnienie azotem.	X	649

Seria	Zakres czynności pełnego serwisu	X	Cena
Transfer	Inspekcja sztycy pod kątem uszkodzeń i/lub zużycia; kompletne rozebranie sztycy; czyszczenie; wymiana kompletu uszczelki, wymiana oleju, smarowanie, napełnienie azotem.	X	429

Pozostałe czynności serwisowe

Montaż/regulacja manetki blokady	50-100
Zmiana skoku	50-100
Wymiana tulei ślizgowych (4szt)	100

UWAGA: Do serwisu przyjmujemy sprzęt wyłącznie czysty. W przypadku przesłania brudnego sprzętu, zostanie naliczona opłata za mycie - w cenie 25zł/szt.

X	Gwarancja*: serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania pełnej dwuletniej gwarancji producenta oraz wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa.
---	--